


補修・接着方法

- ① 補修・接着箇所を油性分が残らないようにきれいに洗い、乾燥させる。
- ② 補修の場合、損傷部の約 5 倍の長さに補修布を丸く、又は四角にカットする。四角の場合には、必ず四隅を丸く縁取りする。修理する箇所にカットした補修布をのせ、チョークで縁取りする。
- ③ 接着する補修布または部品と、ポートの表面の両方に、薄く均等に接着剤を塗布する。
- ④ くまなく均等に薄く塗った後、約 3 分乾かす。この作業を 3 回繰り返す。
- ⑤ 3 回目は接着剤を塗った後、約 10 分放置し乾かす。
- ⑥ 空気の泡が入らない様にして接着面同士を張り付け、ローラー等で中心から外へ向けて強く押し圧着させる。
- ⑦ 接着後は動かさずに、そのまま放置する事。接着部が動いたり、ずれたりすると接着力が極端に落ちる。

補修布のカット

補修布を損傷部の 5 倍ほどの長さにカットする



注意

- ① 接着後少なくとも 24 時間そのままにし、空気を入れないで下さい。
- ② 使用前には、接着部が完全に補修されている事を確認して下さい。

ジョイクラフト